

PROFIL DE BAIGNADE DU PONT NOYÉ



Date de MAJ : avril 2021

Caractéristiques de la baignade		Schéma et vue de la zone de baignade		Historique de la qualité de l'eau				Carte des sources de pollution de la zone d'étude																									
Nom de la baignade :	Pont noyé			Qualité de l'eau au cours des dernières années																													
Commune :	Rochegude			2017	2018	2019	2020																										
Département :	Gard			Bonne	Excellente	Excellente	Excellente																										
Région :	Occitanie			* Classes de qualité selon la Directive 2006/7/CE du 15 février 2006 : Excellente, bonne, suffisante, insuffisante																													
Responsable de l'eau de baignade :	Mairie de Rochegude 07.49.17.11.10			<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">Liste des épisodes de pollution au cours des 5 dernières années</th> </tr> <tr> <th>N°ARRETE</th> <th>Type de pollution</th> <th>Origine</th> <th>Interdiction de la baignade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19-2019</td> <td></td> <td>Analyse eaux de baignade à Saint Denis négative – principe de précaution</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>24-2018</td> <td></td> <td>Episode Orageux</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>26-2018</td> <td></td> <td>PANNE D'ELECTRICITE A LA STATION D'EPURATION DE ST AMBROIX</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>18-2017</td> <td></td> <td>Episode Orageux</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>23-2017</td> <td></td> <td>Problème Technique à la Station d'Épuration de Saint Ambroix</td> <td>oui</td> </tr> </tbody> </table>						Liste des épisodes de pollution au cours des 5 dernières années				N°ARRETE	Type de pollution	Origine	Interdiction de la baignade	19-2019		Analyse eaux de baignade à Saint Denis négative – principe de précaution	oui	24-2018		Episode Orageux	oui	26-2018		PANNE D'ELECTRICITE A LA STATION D'EPURATION DE ST AMBROIX	oui	18-2017		Episode Orageux	oui
Liste des épisodes de pollution au cours des 5 dernières années																																	
N°ARRETE	Type de pollution	Origine	Interdiction de la baignade																														
19-2019		Analyse eaux de baignade à Saint Denis négative – principe de précaution	oui																														
24-2018		Episode Orageux	oui																														
26-2018		PANNE D'ELECTRICITE A LA STATION D'EPURATION DE ST AMBROIX	oui																														
18-2017		Episode Orageux	oui																														
23-2017		Problème Technique à la Station d'Épuration de Saint Ambroix	oui																														
Période d'ouverture	Non surveillée																																
Heures de surveillance																																	
Fréquentation moyenne:	45 personnes																																
Équipements :																																	
Accessibilité aux animaux	Non																																
Autres activités :	Pêche																																

Inventaire des sources de pollution et mesures de gestion

Diagnostic		Gestion préventive des pollutions					
Sources de pollution potentielles		Impacts	Distance de la zone de baignade	Mesures préventives de réduction des pollutions		Indicateurs de suivi	Procédures
Assainissement non collectif	ANC non conformes avec risque sanitaire et/ou environnemental	Significatif	St-Victor-de-Macalp : 9 600 m St-Ambroix : 10, 000 m Les Mages : 9 600 m	Mise aux normes des installations d'ANC	Maires des communes de St Ambroix, St-Victor-de-Macalp et de les Mages, propriétaires, SPANC Pays des Cévennes	Observations de dysfonctionnements des STEP, des postes de relevage et des réseaux avec des rejets directs d'eau usées dans le milieu par : 1) les propriétaires ou gestionnaires des campings de Beau rivage et Universal 2) les services communaux	1) Information du maire de Rochegude 2) Prise d'un arrêté municipal de fermeture préventive et/ou temporaire de la baignade et affichage sur le site 3) Evacuation des baigneurs 4) Information de l'ARS et du service Police de l'eau 5) Expertise externe 6) Si retour à conditions normales, arrêté municipal de réouverture de la baignade avec affichage et transmission à l'ARS et au service Police de l'eau
	Aucune donnée sur le fonctionnement des dispositifs ANC de la guinguette du pont St Victor, de la base de location de canoës et du camping Universal	Significatif	Guinguette : 11 600 m Base de location de canoës : 11 400 m Camping Universal : 1 600 m	Organisation des contrôles et diagnostics	Propriétaires de la guinguette, de la base de location de canoës et du camping Universal, SPANC Pays de Cévennes		
	Aucune donnée sur le fonctionnement du dispositif ANC de la guinguette de St Denis	Non significatif	Guinguette : 4 000 m	Vérification de l'étanchéité de la fosse étanche	Propriétaire, SPANC Pays de Cévennes		
Assainissement collectif	Dysfonctionnements du poste de relevage (ancienne STEP)	Non significatif	St Denis : 4 000 m	Sécurisation du poste de relevage	Commune de St Denis	Episode orageux avec précipitations de 40 mm (relevé quotidien par le maire de Rochegude ou toute autre personne désignée)	
	Postes de relevage non équipés de dispositifs de télésurveillance	Non significatif	Roc tombé : 7 700 m Camping de Beau rivage : 7 000 m	Équipement des postes de relevage d'un dispositif de télésurveillance	Propriétaires de la guinguette du Roc tombé et du camping de Beau rivage		